



NOTA 1. : Debe Verificarse la Existencia de una
Proteccion MT en Gabinete MT de TT/FF Pad
Mounted, (Información disponible No concluyente)

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--------------|--|--------|-------------------|-------------------|--|-------------|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| MARCO ANTONIO ARCOS Y CIA LTDA Email : mkipitda@gmail.com Fono Fijo : 56 452743366 Fono Cel.: 9 84392172 Direccion : O. Prudente Contreras 01346 Temuco | | | | | INGENIERIA SASIPA | | | | CENTRAL GENERACION MATAVERI | | | | DIAGRAMA UNILINEAL CENTRAL MATAVERI | | | |
| REV n° | | REVISADO POR | | FECHA | | DESCRIPCION NOTAS | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NOMBRE PROYECTO | | | | NOMBRE | | FECHA 1 | | FECHA 2 | | | | | | | | |
| CENTRAL GENERACION MATAVERI | | ING AB | | M.A.G. | | 15.Dic.2019 | | | | | | | | | | |
| | | DIBUJÓ | | I.A.L. | | 15.Dic.2019 | | | | | | | | | | |
| LÁMINA: 1 DE 1 | | ESQ. | | REVISÓ | | M.A.G. | | 15.Dic.2019 | | | | | | | | |
| PL. N° MKP 1.01/1- 12.2019-CMTV | | APROBÓ | | | | | | | | | | | | | | |